別紙 1

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者　※1	富山県企業局
工事名　※2	富山新港太陽光発電所　防草対策第１～３工区工事（下請）
施工年月日	平成２８年１０月３１日～平成２８年１２月２１日
施工場所　※3	富山県射水市太陽光発電所内
施工規模	７，５６０m2　t=7cm
担当者	株式会社岡部　　池田 一男　　認定番号：CKN-1001-1554
種別	グラウンド・広場・園路・外構・(防草)・地下貯留・ その他（　トーストーン工法　）いずれかに○
配合	ＲＣ４０ 1m3 当り 固化材：100kg 団粒化剤：1.0ℓ 水：30～50ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ・撹拌：地盤改良機（バックホウ取付式） ・敷均し・転圧：フィニッシャー、ブルトーザ、バックホウ、振動ローラ（無振動）、タイヤローラ ・降雪地での冬期施工のため、施工時の気温・含水比に注意した。 ・施工箇所で狭小部もあり、敷均し転圧での機械選定に注意した。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名　富山新港太陽光発電所　防草対策第１～３工区工事（下請）撮影日：　　年　　月　　日

地盤改良機　撹拌

ブルトーザ敷均し

フィニッシャー敷均し
転圧

別紙 3

工事名　　追跡調査　　撮影日：　　年　　月　　日

H28.12　完成写真

H28.12　完成写真

写真

別紙 1

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者　※1	富山県企業局
工事名　※2	庄発電所　発電所場内防草対策工事（下請）
施工年月日	平成２８年１０月２４日～平成２８年１１月１５日
施工場所　※3	富山県砺波市庄発電所内
施工規模	３２８m2　t=10cm
担当者	株式会社岡部　　池田 一男　　認定番号：CKN-1001-1554
種別	グラウンド・広場・園路・外構・(防草)・地下貯留・ その他（　トース土吹付工　）いずれかに○
配合	土 1m3 当り 固化材：120kg 団粒化剤：2.0ℓ 水：60～40ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ・撹拌：二軸攪拌機（容量：1.0m3） ・敷均し・転圧：モルタル吹付機 ・降雪地での冬期施工のため、施工時の気温・含水比に注意した。 ・二軸攪拌機で撹拌、団粒化がしていることを確認し、ベルトコンベヤーで吹付機投入後、吹付機タンク内で吹付が出来るように加水し調整して吹付けた。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名　庄発電所　発電所場内防草対策工事（下請）　　撮影日：　　年　　月　　日

二軸攪拌機　攪拌

吹付プラント

吹付

別紙 3

工事名　　追跡調査　　撮影日：　　年　　月　　日

H28.11　完成写真

H28.12　状況写真

H28.12　状況写真

別紙 1

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者　※1	富山県南砺市役所
工事名　※2	南砺市立井波中学校グラウンド整備工事（下請）
施工年月日	平成２７年１１月９日～平成２８年３月１８日
施工場所　※3	富山県南砺市井波中学校グラウンド内
施工規模	１３，６００m2　t=10cm
担当者	株式会社岡部　　高平 大司　　認定番号：CKN-1001-1553
種別	(グラウンド)・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（　　）いずれかに○
配合	土 1m3 当り 固化材：20kg 団粒化剤：1.5ℓ 水：30～60ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ・撹拌：リテラ（自走式土質改良機） ・敷均し・転圧：ブルトーザー・振動ローラー（無振動） ・降雪地での冬期施工のため、施工時の気温・含水比に注意した。 ・既存のグラウンド表土を集積し、不足分を購入土（砂質土）を混合し、施工した。（発生土：購入土＝５：５）

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

工事名　南砺市立井波中学校グラウンド整備工事（下請）　　撮影日：　　年　　月　　日

別紙 2

リテラ撹拌
（GB2000、固化材）

敷均し

転圧

別紙 3

工事名　　追跡調査　　撮影日：　　年　　月　　日

H28.4 完成写真

H28.9 状況写真

写真

別紙 1

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者　※1	富山県滑川市役所
工事名　※2	スポーツ・健康の森公園ランニング走路整備工事（下請）
施工年月日	平成２５年５月１日～平成２５年７月２０日
施工場所　※3	富山県滑川市スポーツ健康の森公園内
施工規模	１，０９７m2　t=10cm
担当者	株式会社岡部　　山道 芳和　　認定番号：CKN-1001-1086
種別	グラウンド・広場・(園路)・外構・防草・地下貯留・ その他（　　）いずれかに○
配合	土 1m3 当り 固化材：80kg 団粒化剤：2.0ℓ 水：60～100ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ・撹拌：二軸撹拌機（容量：1.0m3） ・敷均し・転圧：バックホウ・振動ローラー（無振動） ・降雪地での冬期施工のため、施工時の気温・含水比に注意した。 ・路盤の透水性を確保するため、路盤材は新材（Ｃ４０）を使用した。 ・この公園より先に施工した別公園では、路盤が再生砕石（ＲＣ４０）で過転圧されていたため、トース土ｔ＝１０ｃｍ以下の路盤の透水性が著しく悪く、トース土工法としての公園広場の性能が発揮しきれなかった。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名　スポーツ・健康の森公園ランニング走路整備工事（下請）撮影日：　　年　　月　　日

H25.7　完成写真

H28.12　状況写真

写真

別紙 1

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者　※1	河上金物株式会社
工事名　※2	駐車場内透水性舗装の透水性保水型路盤工事（元請）
施工年月日	平成２４年１２月
施工場所　※3	石川県野々市市河上金物株式会社金沢支店内
施工規模	２０m2　t=10cm
担当者	株式会社岡部　　山道 芳和　　認定番号：CKN-1001-1086
種別	グラウンド・広場・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（透水性舗装のトース路盤工法　）いずれかに○
配合	ＲＣ４０ 1m3 当り 固化材：100kg 団粒化剤：1.0ℓ 水：30ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ・撹拌：バックホウ ・敷均し・転圧：バックホウ、振動ローラ（無振動）、振動ﾌﾟﾚｰﾄｺﾝﾊﾟｸﾀ ・降雪地での冬期施工のため、施工時の気温・含水比に注意した。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名　駐車場内透水性舗装の透水性保水型路盤工事（元請）撮影日：　　年　　月　　日

開粒度アスファルトを施工

写真

写真

別紙 1

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者　※1	富山県富山市役所
工事名　※2	朝菜公園整備工事（下請）
施工年月日	平成２３年１１月７日～平成２４年２月２９日
施工場所　※3	富山県富山市朝菜公園内
施工規模	１，１８８m2　t=10cm
担当者	株式会社岡部　　山道 芳和　　認定番号：CKN-1001-1086
種別	グラウンド・(広場)・園路・外構・防草・地下貯留・ その他（　　）いずれかに○
配合	土 1m3 当り 固化材：20kg 団粒化剤：2.0ℓ 水：60ℓ その他
備考	施工にあたり、注意した点、工夫した点、気になった点など。 ・撹拌：二軸撹拌機（容量：1.0m3） ・敷均し・転圧：バックホウ・振動ローラー（無振動） ・降雪地での冬期施工のため、施工時の気温・含水比に注意した。 ・路盤の透水性を確保するため、路盤材は新材（Ｃ４０）を使用した。 ・この公園より先に施工した別公園では、路盤が再生砕石（ＲＣ４０）で過転圧されていたため、トース土ｔ＝１０ｃｍ以下の路盤の透水性が著しく悪く、トース土工法としての公園広場の性能が発揮しきれなかった。

この「施工・試験施工・研究資料」は例です。御社でこのような様式をお持ちの場合は、そちらを使用して頂いてかまいません。

施工写真は、御社で施工管理されるときの要領でお願いします。着工前、材料検収、施工中、完了など。

※1、2、3について

弊社に送って頂いた資料は、弊社ホームページにも企業様の施工事例として掲載します。掲載に問題がある場合は、その旨お知らせください。

別紙 2

工事名　朝菜公園整備工事（下請）　　撮影日：　　年　　月　　日

H24.3　完成写真



H27.12　状況写真

写真