



N-23 ATTAC 施工箇所

- 周囲より乾きが早い
(より早くグラウンドとして使用できる)
- ぬかるみが発生していない