施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ＊1	
工事名 ＊2	トース土工法(透水性保水型舗装)試験施工
施工年月日	平成25年 10月 ～ 平成26年 10月
施工場所 ＊3	福岡県京都郡みやこ町豊津大字下原字初山85-12
施工規模	各種試験施工
担当者	株式会社 石田組 平尾 芳雄 認定番号：CKN1001-1047
種別	別紙添付
配合	別紙添付
備考	

自社「豊津試験施工場」紹介

外側からの試験場風景

自社「豊津試験施工場」紹介

試験場周辺風景

自社「豊津試験施工場」紹介

試験場周辺風景

自社「豊津試験施工場」紹介

モデル舗装展示全景



自社「豊津試験施工場」紹介

＊区分（砕石下層路盤有）

＊各種主原料別モデル

＊溜桝（PH値測定）

＊プランター（植物育成観察）

自社「豊津試験施工場」紹介

＊区分（砕石下層路盤無）

＊各種主原料別モデル

＊プランター

（植物育成観察）

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ＊1	依藤 様
工事名 ＊2	依藤様邸外構工事
施工年月日	平成25年11月 8日 ～ 平成25年11月23日
施工場所 ＊3	福岡県遠賀郡水巻町伊左座2-1
施工規模	A = 51.4m2
担当者	株式会社 石田組　　平尾 芳雄　認定番号：CKN1001-1047
種別	グラウンド・広場・園路・外構・(防草)・地下貯留・ その他（　　）いずれかに○
配合	真砂土 0.6m3 、粒調砕石 0.4 m3 あたり 固化材：60 kg 団粒化材：1.5 ℓ 水：15.0 ℓ その他
備考	

依藤様邸外構工事

トーストーン工法　51.4㎡　（粒調砕石 4 ： マサ土 6 ）　t=10cm
全体ﾎﾞﾘｭｰﾑ　51.4㎡×0.1×1.27＝6.5m3
粒調砕石　2.6m3
マサ土　3.9m3
ｾﾒﾝﾄ系固化材 400kg
ＧＢ2000　9.7L
転圧後　ＧＢ2000を1L、水50Lの希釈液を散布する

駐車場路盤工　10cm RC-40　4.2m3
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ　18枚　洗い場　5枚
生コン（21-10-20 BB）　11月13日　13：00　4.5m3
（共和）　太田部長 090-2509-4582



写真-大分類:着工前
写真タイトル:着工前

写真-大分類:着工前
写真タイトル:着工前

写真-大分類:着工前
写真タイトル:着工前



写真-大分類:着工前
写真タイトル:着工前

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:鋤取り整形完了

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:鋤取り整形完了

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:鋤取り整形完了

写真-大分類：施工状況
写真タイトル：合材作成状況

写真-大分類：施工状況
写真タイトル：合材作成状況

写真-大分類：施工状況
写真タイトル：合材作成状況

写真-大分類：施工状況
写真タイトル：合材作成状況

写真-大分類：施工状況
写真タイトル：合材作成状況

写真-大分類：施工状況
写真タイトル：合材作成状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:合材作成状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:合材作成状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:敷均し状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:敷均し状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:敷均し転圧状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:表面散布状況

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:完了

写真-大分類:施工状況
写真タイトル:完了

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ＊1	苅田町役場
工事名 ＊2	トース土工法透水性保水型（防草）舗装試験施工工事
施工年月日	平成26年 4月 3日 ～ 平成26年 4月 3日
施工場所 ＊3	福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
施工規模	A = 10m2
担当者	株式会社 石田組　　平尾 芳雄　認定番号：CKN1001-1047
種別	グラウンド・広場・園路・外構・(防草)・地下貯留・ その他（　　）いずれかに○
配合	土 1m3あたり 固化材：80 kg 団粒化材：2.0 ℓ 水：15.0 ℓ その他
備考	

試験施工写真帳

工事番号	
工事名	トース土工法透水性保水型(防草舗装試験施工工事
工事場所	京都郡苅田町役場表駐車場緑地内
施工日	自　平成26年4月3日 至　平成26年4月3日
工事施工者	株式会社　石田組

①着工前と竣工

着工前写真

完成写真

町道清掃完了写真

①着工前と竣工

着工前写真

完成写真

町道清掃完了写真

①着工前と竣工

着工前写真

完成写真

余　　白

②施工個所

施工個所土工事

鋤取状況

0.2m3バックホウ

監視人

施工個所土工事

鋤取状況

雑草根除去状況

人力

施工個所土工事

鋤取状況

雑草根除去状況

人力

施工個所土工事
鋤取完了全景

施工個所土工事
鋤取完了全景

路盤(床)転圧状況
60kg級平面プレート

路盤(床)転圧状況

60kg級平面プレート

路盤(床)転圧完了全景

路盤(床)転圧完了全景

路盤(床)鋤取厚検測

T=100mm (110mm)

路盤(床)鋤取厚検測

T=100mm (110mm)

余　　白

③舗装合材作製工

自社　豊津試験施工場にて

基本配合

＊母材（真砂土）1m3に対し

・固化材（ユースタビラー10）80kg

・団粒化剤（GB2000）2リットルを

30倍に希釈した水溶液を混合する。

合材0.48m3作製に対して

①母材（真砂土）計量状況

計量桝　V=0.12m3

4杯必要

合材0.48m3作製に対して

①母材（真砂土）計量状況

計量桝　V=0.12m3

4杯必要

合材0.48m3作製に対して

①母材（真砂土）計量状況

計量桝　V=0.12m3

4杯練容器に投入

合材0.48m3作製に対して

②固化材（ユースタビラー10）計量状況

W=38.4kg投入

・25kg/袋

・7kg計量

・6.4kg計量

合計38.4kg

固化材投入状況



固化材投入状況

母材（真砂土）と固化材を

混合（バックホウにて）

合材0.48m3作製に対して

③団粒化剤（GB2000 ）計量状況

0.96リットルを30倍に

希釈した水溶液を投入

・480mlを14.4Lの水に投入攪拌

＊上記を2杯必要

合材0.48m3作製に対して

③団粒化剤（GB2000）計量状況

0.96リットルを30倍に

希釈した水溶液を投入

・480mlを14.4Lの水に投入攪拌

＊上記を2杯必要

*攪拌状況（電動攪拌機）

合材0.48m3作製に対して

③団粒化剤（GB2000）計量状況

0.96リットルを30倍に

希釈した水溶液を投入状況

＊投入状況

合材混合状況

バックホウにて

4tダンプにて

施工個所へ運搬

④施工個所舗設

舗設状況

・トース土(混合材)投入

(0.2m3バックホウ

・敷き均し

(人力)

転圧状況

・60kg級平面プレート

(薄ベニヤ板養生の上)

転圧状況

・60kg級平面プレート

(薄ベニヤ板養生の上)

舗装表面養生状況

・表面剥離防止のため

（団粒化剤GB2000を

50倍に希釈した水溶液を

1m2当たり1リットル散布）

余　　白

余　　白

施工・試験施工・研究資料

施工・試験施工編

施工概要

発注者 ＊1	福岡県京都郡苅田町役場 施設建設課
工事名 ＊2	大熊公園整備工事
施工年月日	平成27年 2月 6日 ～ 平成27年 3月13日
施工場所 ＊3	福岡県京都郡苅田町小波瀬2丁目地内
施工規模	A = 162m2
担当者	株式会社 石田組 阿部 昌昭 認定番号：CKN1001-1516
種別	グラウンド・広場・園路・外構・(防草)・地下貯留・ その他（ ）いずれかに○
配合	土 1m3あたり 固化材：80 kg 団粒化材：2.0 ℓ 水：15.0 ℓ その他
備考	

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 0

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 1

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 2

写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 0

写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 1

写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 2

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 3

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 4

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 5

写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 3



写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 4



写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 5



写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 5

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①No. 6

写真タイトル:竣工
撮影箇所:①終点

写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 5



写真タイトル:着工前
撮影箇所:①No. 6

写真タイトル:着工前
撮影箇所:①終点

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 0

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 1

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 1+10

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 0

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 1

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 1+10

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 2

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 3

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 4

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 2

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 3



写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 4

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 5

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②No. 6

写真タイトル:竣工
撮影箇所:②終点

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 5

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②No. 6

写真タイトル:着工前
撮影箇所:②終点

写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削・積込み
写真タイトル:掘削・積込み状況
撮影箇所:①No.0

写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削・積込み
写真タイトル:掘削・積込み状況
撮影箇所:①No.0

写真-大分類:現況土土工
写真区分:基面整正
写真タイトル:基面整正状況

写真-大分類:現況土土工
写真区分:転圧状況
写真タイトル:路床転圧状況
撮影箇所:①No.0

写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削出来形検測
写真タイトル:掘削出来形検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:
幅(w)
設計値 400mm
実測値 400mm
差 ±0mm
厚さ(t)
設計値 70mm
実測値 70mm
差 ±0mm



写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削出来形検測
写真タイトル:掘削出来形検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:
幅(w)
設計値 400mm
実測値 400mm
差 ±0mm
厚さ(t)
設計値 70mm
実測値 70mm
差 ±0mm

写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削出来形検測
写真タイトル:掘削出来形検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:
幅(w)
設計値 400mm
実測値 400mm
差 ±0mm
厚さ(t)
設計値 70mm
実測値 70mm
差 ±0mm

写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削出来形検測
写真タイトル:掘削出来形検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:
幅(w)
設計値 400mm
実測値 400mm
差 ±0mm
厚さ(t)
設計値 70mm
実測値 70mm
差 ±0mm

写真-大分類:現況土土工
写真区分:掘削出来形検測
写真タイトル:掘削出来形検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:
幅(w)
設計値 400mm
実測値 400mm
差 ±0mm
厚さ(t)
設計値 70mm
実測値 70mm
差 ±0mm

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土練箱検測
撮影箇所:仮置場
施工管理値:
長さ(L)
設計値
実測値 2.45m
差

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土練箱検測
撮影箇所:仮置場
施工管理値:
長さ(L)
設計値
実測値 2.45m
差

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土練箱検測
撮影箇所:仮置場
施工管理値:
長さ(L)
設計値
実測値 2.45m
差
幅(w)
設計値
実測値 1.8m
差

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土練箱検測
撮影箇所:仮置場
施工管理値:
長さ(L)
設計値
実測値 2.45m
差
幅(w)
設計値
実測値 1.8m
差

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土練箱検測
撮影箇所:仮置場
施工管理値:
長さ(L)
設計値
実測値 2.45m
差
幅(w)
設計値
実測値 1.8m
差
厚さ(t)
設計値
実測値 0.23m
差

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土練箱検測
撮影箇所:仮置場
施工管理値:
長さ(L)
設計値
実測値 2.45m
差
幅(w)
設計値
実測値 1.8m
差
厚さ(t)
設計値
実測値 0.23m
差

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:敷均し状況
撮影箇所:仮置場

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土完了
撮影箇所:仮置場

写真-大分類:品質管理
写真区分:練箱検測
写真タイトル:真砂土完了
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:①固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:①固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:②固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:②固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:③固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:③固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:④固化材 9kg
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:④固化材 9kg
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:固化材検測
写真タイトル:④固化材 9kg
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:①団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:①団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:①団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:①500ml、水15ℓ
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:①500ml、水15ℓ
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:①500ml、水15ℓ
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:水 10ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:水 10ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:水 10ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:水 10ℓ+5ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:水 10ℓ+5ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:水 10ℓ+5ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:② 団粒化材
500ml
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:② 団粒化材
500ml
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:②500ml、水
15ℓ
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:③団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場



工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:③団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:③500ml、水15ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:③500ml、水15ℓ



工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:④団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:④団粒化材 500ml
撮影箇所:仮置場

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:④500ml、水15ℓ

工種:1
種別:団粒化材検測
写真タイトル:④500ml、水15ℓ

工種:1
種別:練混ぜ状況

工種:1
種別:練混ぜ状況

工種:1
種別:練混ぜ状況

工種:1
種別:練混ぜ状況

工種:1
種別:練混ぜ状況

工種:2
種別:固化材検測
写真タイトル:①固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:2
種別:固化材検測
写真タイトル:①固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:2
種別:固化材検測
写真タイトル:②固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:2
種別:固化材検測
写真タイトル:②固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場



工種:2
種別:固化材検測
写真タイトル:③固化材 24 kg
撮影箇所:仮置場

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:混合材料積込状況
撮影箇所:仮置場

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:敷均し状況
撮影箇所:①No.5

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:転圧状況
撮影箇所:①No.4

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:転圧状況
撮影箇所:①No. 0

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:転圧状況
撮影箇所:①No. 0

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:転圧完了
撮影箇所:①No. 0 ～

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:敷均し状況
撮影箇所:①No.0

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:敷均し状況
撮影箇所:①No.0

写真-大分類:自然土系舗装工
写真区分:施工状況
写真タイトル:転圧状況
撮影箇所:①No.0

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 0

	設計値	実測値	差
幅(w1)	350mm	350mm	0mm
幅(w2)	300mm	300mm	0mm
長さ(L)	6.000m	6.000m	0.000m



工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 0

	設計値	実測値	差
幅(w1)	350mm	350mm	0mm
幅(w2)	300mm	300mm	0mm
長さ(L)	6.000m	6.000m	0.000m



工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 0

	設計値	実測値	差
幅(w1)	350mm	350mm	0mm
幅(w2)	300mm	300mm	0mm
長さ(L)	6.000m	6.000m	0.000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 0

	設計値	実測値	差
幅(w1)	350mm	350mm	0mm
幅(w2)	300mm	300mm	0mm
長さ(L)	6.000m	6.000m	0.000m



工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 0

	設計値	実測値	差
幅(w1)	350mm	350mm	0mm
幅(w2)	300mm	300mm	0mm
長さ(L)	6.000m	6.000m	0.000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 0
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ



工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 0
施工管理値：(GB2000) 0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 0
施工管理値：(GB2000) 0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 0
施工管理値：(GB2000) 0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No.0
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 0
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 40mℓ/ 2.0㎡ 水2.0ℓ
実測 40mℓ/ 1.95㎡ 水2.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 2

	設計値	実測値	差
幅(w1)	630mm	630mm	0mm
幅(w2)	500mm	500mm	0mm
長さ(L)	4.500m	4.500m	0.000m



工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 2

	設計値	実測値	差
幅(w1)	630mm	630mm	0mm
幅(w2)	500mm	500mm	0mm
長さ(L)	4.500m	4.500m	0.000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2

	設計値	実測値	差
幅（w1）	630mm	630mm	0mm
幅（w2）	500mm	500mm	0mm
長さ（L）	4. 500m	4. 500m	0. 000m



工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2

	設計値	実測値	差
幅（w1）	630mm	630mm	0mm
幅（w2）	500mm	500mm	0mm
長さ（L）	4. 500m	4. 500m	0. 000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2

	設計値	実測値	差
幅（w1）	630mm	630mm	0mm
幅（w2）	500mm	500mm	0mm
長さ（L）	4. 500m	4. 500m	0. 000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2

	設計値	実測値	差
幅(w3)	800mm	800mm	0mm
幅(w4)			
長さ(L)	5.500m	5.500m	0.000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2

	設計値	実測値	差
幅(w3)	800mm	800mm	0mm
幅(w4)			
長さ(L)	5.500m	5.500m	0.000m

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2

	設計値	実測値	差
幅(w3)	800mm	800mm	0mm
幅(w4)	750mm	750mm	0mm
長さ(L)	5.500m	5.500m	0.000m

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 2

	設計値	実測値	差
幅(w3)	800mm	800mm	0mm
幅(w4)	750mm	750mm	0mm
長さ(L)	5.500m	5.500m	0.000m

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 2
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ



工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No. 2
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種：検測
写真タイトル：表面処理検測
撮影箇所：①No. 2
施工管理値：(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No.2
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ

工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:①No.2
施工管理値:(GB2000)0.02ℓ/㎡ (50倍)
設計 140mℓ/ 7.0㎡ 水7.0ℓ
実測 140mℓ/ 6.8㎡ 水7.0ℓ



工種:検測
写真タイトル:表面処理検測
撮影箇所:②No.4

	設計値	実測値	差
幅(w1)	500mm	500mm	0mm
幅(w2)	700mm	700mm	0mm
長さ(L)	8.000m	8.000m	0.000m